



URSEC
Unidad
Reguladora
de Servicios de
Comunicaciones

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Form. 2009/2/0333

Montevideo, 29 de abril de 2009.-

RESOLUCIÓN 225 ACTA 010

VISTO: la solicitud presentada por Saceem para que se le autorice a introducir modificaciones en la conformación de su sistema de radiocomunicaciones.

RESULTANDO: que por Resolución de esta Unidad Reguladora N° 095/09 de 19 febrero de 2009 se le confirmaron, la autorización para la instalación y operación de un sistema de radiocomunicaciones de uso propio en el territorio nacional y la asignación de las frecuencias radioeléctricas de funcionamiento.

CONSIDERANDO: I) que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado.

II) que es conveniente consolidar en un solo acto administrativo las autorizaciones otorgadas a favor de dicha empresa, las que revisten el carácter de uso propio en tanto no se prestan servicios comerciales de comunicaciones.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en la Ley N° 17.296 de 21 de febrero de 2001, sus modificativos y concordantes, el Decreto N° 114/003 de 25 de marzo de 2003 y a lo informado por Frecuencias Radioeléctricas, Facturación y Asesoría Letrada.

**LA UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:**

1.-Confirmar la autorización otorgada a Saceem para la instalación y operación de un sistema de radiocomunicaciones de uso propio en el territorio nacional.

2.-Confirmar la asignación a Saceem, de la frecuencia radioeléctrica que se detalla a continuación:

Frecuencias (MHz)	Carácter	Tipo de servicio	Áreas
154.150 (a)	Compartidas	Móvil Terrestre	Río Negro
154.340 (b)			Montevideo
454.000	Exclusivas		Territorio nacional
457.400			Nacional excepto en el departamento de Soriano

(a) A la fecha de la presente Resolución, la utilización del precitado canal radioeléctrico, se debe efectivizar en carácter de compartición con Botnia S.A., en la misma área geográfica.

(b) A la fecha de la presente Resolución, no existe otro asignatario del canal

radioeléctrico de referencia en la misma área geográfica.

3.-Autorizar a Saceem a efectuar las modificaciones solicitadas en la conformación de su sistema de radiocomunicaciones.

4.-Establecer que el sistema de radiocomunicaciones autorizado a Saceem quedó conformado a partir de enero de 2009 de acuerdo al siguiente detalle:

Frecuencias (MHz)	Ubicación de las estaciones bases Área de operativa de los móviles	Cantidad de estaciones móviles
Enero de 2009		
154.150 ----- 154.340	---	---
454.000 ----- 457.400	Área de Aeropuerto de Carrasco Canelones	14 (catorce)
454.000 ----- 457.400	Área de la Represa Baygorria Río Negro	6 (seis)
454.000 ----- 457.400	Área de Estación Manga Montevideo	18 (dieciocho)
454.000 ----- 457.400	Área del Puerto de Montevideo Montevideo	28 (veintiocho)
454.000 ----- 457.400	Área Zona América Montevideo	4 (cuatro)
454.000 ----- 457.400	Área de World Trade Center Montevideo	24 (veinticuatro)
454.000 ----- 457.400	Ciudad Vieja Montevideo	3 (tres)
454.000 ----- 457.400	Área Terminal ANCAP La Teja Montevideo	2 (dos)
454.000 ----- 457.400	Área Terminal ANCAP Jose Ignacio - Maldonado	3 (tres)
454.000 ----- 457.400	Área Puerto desembocadura arroyo Las Vacas Carmelo - Colonia	2 (dos)
454.000 ----- 457.400	Sin ubicación determinada	7 (siete)
454.000 ----- 457.400	Ancap la Tablada Montevideo	4 (cuatro)
454.000 ----- 457.400	Área de planta de BOTNIA Fray Bentos – Río Negro	8 (ocho)
	TOTAL	123 (ciento veintitrés)

Febrero de 2009		
154.150		
----- 154.340		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
454.000		
----- 457.400		
	TOTAL	127 (ciento

Marzo de 2009		
154.150		
154.340	---	---
454.000	Área de Aeropuerto de Carrasco	14 (catorce)
457.400	Canelones	
454.000	Área de la Represa Baygorria	6 (seis)
457.400	Río Negro	
454.000	Área de Estación Manga	18 (dieciocho)
457.400	Montevideo	
454.000	Área del Puerto de Montevideo	24 (veinticuatro)
457.400	Montevideo	
454.000	Área Zona América	4 (cuatro)
457.400	Montevideo	
454.000	Área de World Trade Center	24 (veinticuatro)
457.400	Montevideo	
454.000	Ciudad Vieja	3 (tres)
457.400	Montevideo	
454.000	Área Terminal ANCAP La Teja	4 (cuatro)
457.400	Montevideo	
454.000	Área Terminal ANCAP	3 (tres)
457.400	Jose Ignacio - Maldonado	
454.000	Área Puerto desembocadura arroyo Las	2 (dos)
457.400	Vacas Carmelo - Colonia	
454.000	Sin ubicación determinada	7 (siete)
457.400		
454.000	Ancap la Tablada	4 (cuatro)
457.400	Montevideo	
454.000	Área de planta de BOTNIA	8 (ocho)
457.400	Fray Bentos – Río Negro	
454.000	Los Piques	2 (dos)
457.400	Tacuarembó	
	TOTAL	123 (ciento veintitrés)

5.-Establecer que:

- a. las autorizaciones otorgadas revisten carácter precario y revocable en cualquier momento, sin derecho a reclamo o indemnización de clase alguna y su mantenimiento se encuentra condicionado al cumplimiento de la totalidad de las disposiciones en vigencia y al pago de los tributos y precios que correspondan;
- b. toda modificación que se desee introducir a la conformación, ubicación o parámetros de operación de los sistemas radioeléctricos de referencia debe contar con la previa autorización de esta Unidad Reguladora;
- c. el sistema debe ser operado en las correspondientes condiciones técnico-administrativas establecidas en la Resolución de la Dirección Nacional de Comunicaciones N° 387/94 de fecha 23 de

setiembre de 1994;

- d. si en la práctica la operativa de alguna de las estaciones de referencia, produjera interferencias perjudiciales a otros sistemas de telecomunicaciones que contaren con autorización previa, deberá cesar las transmisiones en forma inmediata y adoptar las medidas para evitar la reiteración del inconveniente;
- e. las estaciones autorizadas pueden ser inspeccionadas en cualquier oportunidad, para lo cual la titular deberá brindar las máximas facilidades. Si efectuadas las mediciones de rigor se comprobara que los equipos no cumplen con los parámetros de funcionamiento establecidos o la conformación del sistema no se ajustara a lo autorizado o no se pudiera realizar la inspección por razones imputables al titular, se adoptarán las medidas que al caso puedan corresponder llegando incluso a dejar sin efecto la autorización concedida.

6.-Notifíquese a la interesada de la presente Resolución.

7.-A sus efectos pase por su orden a Secretaría General, Notificaciones, Frecuencias Radioeléctricas y Facturación. Cumplido archívese